

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
филиал ГБПОУ РХ ХПК.**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть/нет	Содержание		Виды работ
			Содержание	Содержание	
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Отсутствуют съезды на тротуар и визуальная информация, тактильные обозначения	Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений	
1.3	Лестница (наружная)	нет			нет
1.4	Пандус (наружный)	есть			нет
1.5	Автостоянка и парковка	нет	Не оборудована зона парковки и стоянки для инвалидов	Укладка твердого покрытия ; нанесение специальной разметки на покрытие в зоне парковки и стоянки для инвалидов	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне		Устройство съездов на тротуар. Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения.	Устройство съездов на тротуар Установить средства информационной поддержки, на всех путях движения МГН	Установка средств информационной поддержки.

**II. Заключение по зоне:**

	Состояние	Рекомендации по адаптации

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* )	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (К, О, С, У)	Текущий ремонт

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** на прилегающей территории нет парковки для инвалидов-колясочников. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.